

Fragen & Antworten

SBH VgV OV 001-21 DK

Reinigungsleistungen an Dachrinnen und Dachflächen an den von SBH | Schulbau Hamburg und GMH | Gebäudemanagement Hamburg GmbH bewirtschafteten Hamburger Standorten als Rahmenvereinbarung

Hinweis:

Die Fragen & Antworten zu diesem Verfahren werden Vertragsbestandteil.

Frage 1 vom 07.01.2021:

Haben alle Flachdachflächen Anschlagpunkte/Sekuranten, um die persönliche Schutzausrüstung (PSA) zu befestigen?

Antwort vom 07.01.2021:

Nicht alle Flachdachflächen sind mit Anschlagpunkten oder Sekuranten ausgestattet. Die Befestigung der PSA ist in diesen Fällen vorab zu klären.

Frage 2 vom 07.01.2021:

Wie sieht es mit der PSA bei den Steildachflächen aus?

Antwort vom 07.01.2021:

Nicht alle Steildachflächen sind mit Anschlagpunkten oder Sekuranten ausgestattet. Die Befestigung der PSA ist in diesen Fällen vorab zu klären.

Frage 3 vom 07.01.2021:

Wie ist zu verfahren, wenn keine Möglichkeit besteht, sich anzuseilen?

Antwort vom 07.01.2021:

Sofern keine Möglichkeit zur Befestigung der PSA besteht, ist mit dem Auftraggeber vorab abzustimmen, ob unter Einhaltung des Arbeitsschutzes eine Leiter, ein Gerüst oder ein Hubwagen zum Einsatz kommen soll.

Frage 4 vom 07.01.2021:

Gibt es eine Liste mit den Schulen, Adressen, zu reinigenden Gebäuden und Bildern?

Antwort vom 07.01.2021:

Da es sich bei der Ausschreibung um den Abschluss einer Rahmenvereinbarung handelt, bei der die Leistungen nur auf Abruf auszuführen sind, können die auszuführenden Leistungen in ihrer Menge nicht abschließend bestimmt werden.

Eine Fotodokumentation ist aus vorgenannten Gründen nicht vorhanden.

Mit der Auftragserteilung wird allen Auftragnehmern eine Liste der Standorte mit dem Gesamtbestand der Gebäude und einer Angabe zur geschätzten Dachfläche in m² übermittelt.

Frage 5 vom 08.01.2021:

Die Flächen der Gebäude sind im Leistungsverzeichnis erheblich höher als in der Leistungsbeschreibung.

Da es um einen Einheitspreis geht, gehe ich davon aus, dass dies irrelevant ist und die Angaben in der Leistungsbeschreibung annähernd korrekt sind.

Ist meine Vermutung richtig?

Antwort vom 12.01.2021:

Die Flächen der Gebäudedächer sind im Leistungsverzeichnis höher, da hier die maximal mögliche Vertragslaufzeit von 4 Jahren angesetzt wurde.

Die Fläche, die voraussichtlich jährlich zu reinigen sein wird, beträgt also etwa ein Viertel der im Leistungsverzeichnis angegebenen Mengen.

Zudem wird auf die Beantwortung zu Frage 4 verwiesen.

Frage 6 vom 08.01.2021:

Die Mehrwertsteuer ist bei der Bepreisung noch mit 16% betitelt. Sollen wir das händisch ändern, oder korrigieren sie das automatisch bzw. korrigiert das Programm das irgendwann automatisch auf wieder 19%?

Antwort vom 12.01.2021:

Seit dem 1. Januar 2021 gilt erneut der reguläre Umsatzsteuersatz (i.d.R. 19 %).

Maßgeblich für die Höhe des Umsatzsteuersatzes ist der Zeitpunkt der Angebotsöffnung. Die rechnerische Angebotsbewertung erfolgt daher auf Grundlage eines Steuersatzes in Höhe von 19 %.

Aus technischen Gründen wird bei der Angebotskalkulation im Bieterportal der eVergabe weiterhin ein Mehrwertsteuersatz in Höhe von 16 % berechnet.

Ggf. abweichende Steuersätze werden im Zuge der rechnerischen Angebotsbewertung bereinigt.

Wir arbeiten mit Hochdruck an der Bereinigung des fehlerhaften Steuersatzes im eVergabe-System und bitten um Nachsicht.